



Uhre Vandværk A.M.B.A.

Uhrevej 19,
7330 Brande

22. september 2025

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Uhre Vandværk

Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af nedsivningsbassin til filterskyllevand og nedsivning af filterskyllevand fra Uhre Vandværk i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven¹. Tilladelsen gives på betingelse af, at vilkårene bliver overholdt.

Ikast-Brande Kommune har i bilag 1 gennemført en screening efter Miljøvurderingsloven² og har vurderet, at nedsivningen ikke vil have en væsentlig påvirkning på bestående anlæg og på omgivelserne. På baggrund heraf træffes afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver en miljøvurdering i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Vilkår for tilladelsen

1. Filterskyllevand fra Uhre Vandværk må nedsives i det derom ansøgte nedsivningsbassin på matrikel 5z, Uhre By, Brande.
2. Nedsivningsbassin skal etableres i overensstemmelse med ansøgningen dateret den 7. juli 2025 fremsendt af Egebjerg's kloakrenovering på vegne af Uhre Vandværk.
3. Efter etablering skal Egebjerg's kloakrenovering indsende en færdigmelding til Ikast-Brande Kommune med målfaste tegninger af anlægget som det er udført.
4. Sanitært spildevand må **ikke** nedsives i bassinet.
5. Filterskyllevandet skal gennemgå en okkerudfældning i det eksisterende okkerfældningsbassin inden udledning til nedsivningsbassin.

¹ Lov nr. 1684 af 30. december 2024 om miljøbeskyttelse.

² "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" (LBK nr. 4 af 03-01-2023).

Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
Tlf.: +4599603360

Sagsbehandler:
Pernille Bülow Jørgensen
E-mail:
perjorg@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603362
Sagsnr.:
13.02.01-P19-64-25



6. Okkerfældningsbassin skal oprensnes efter behov, således at det bibeholder sin funktion. I tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, som træffer afgørelse om der er behov for oprensning.
7. Skal nedsivningsbassinet renses op skal der foretages analyser af det oprenset materiale inden bortskaffelse til godkendt modtager.
8. Eventuelt overløb fra bassin må ikke genere omgivelserne.
9. Anlægget skal bygges af godkendte materialer.
10. Ikast-Brande Kommune skal modtage et færdigmeldingsskema. Færdigmeldingsskemaet kan finde på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside: <https://ikast-brande.dk/borger/teknik-og-miljoe/miljoe-og-vand/spildevand>

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er blevet udnyttet efter 3 år.

Ansøgning

Egebjerg's kloakreovering har på vegne af Uhre Vandværk ansøgt om ændring af nedsivningsløsningen af filterskyllevand efter okkerudfældning (okkerudfældning ske i et eksisterende bassin). Der ansøges om at nedsivningsløsningen ændres fra faskine til nedsivningsbassin.

Nedsivningsbassinet er dimensioneret på baggrund af at Uhre Vandværk udleder omkring 16-18 m³ filterskyllevand (renset for okker) pr. døgn og en størrelse 45 m³. Ud fra sigteprøverne vurderes det, at nedsivningsevnen er god.

Der er tale om et udgravet bassin i størrelsesorden på 3 x 15 m (brede/længde) og 1 m i dybde, hvor der placeres sten i bunden og hvor overkanterne bygges op med den opgravede jord, hvilket vil virke som overløbssikring, der kan holde eventuelt opstuvende vand tilbage i kortere tid. Det er oplyst telefonisk at bassinkantens hældningen bliver omkring 40 grader.

Bassinet placeres 40 m sydvest for Uhre vandsærks indvindingsboringer DGU-nr. 104.3562 og over 2 m fra skel, som vist på Bilag 2.

Egebjerg's kloakreovering står for indrapportering af en færdigmelding af projektet til kommunen i forhold til vilkårene der stilles i tilladelsen.

Afgørelsen i tekniske data:

- Bassinet anlægges med et volumen på 45 m³.
- Den årlige nedsivning af filterskyldevand udgør ca. 6.570 m³.
- Afstand til drikkevandsboring er over 25 m.
- Afstand til skel er over 2 m.



Klagevejledning

Hvis du vil klage over denne tilladelse eller afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sådan gør du, hvis du vil klage:

Gå på www.naevneneshus.dk. Find Miljø- og Fødevareklagenævnet, og følg vejledningen på skærmen. Du skal logge ind med MitID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1.800 kr. (virksomhed) + indeksregulering for at behandle klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Tilladelsen offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. Du får besked, hvis andre klager over tilladelsen eller afgørelsen om, at der ikke er krav om en miljøvurdering.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Bemærk, hvis denne tilladelse forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, må arbejdet ikke påbegyndes inden klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages inden for klagefristen må arbejdet ikke påbegyndes før der foreligger en afgørelse fra klagenævnet³.

Du har desuden mulighed for aktindsigt.

Hvis du vil have afgørelsen prøvet ved domstolen, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

³ § 78, stk. 3 i "Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v." (LBK nr. 1149 af 28-10-2024).



Med venlig hilsen

Pernille Bülow Jørgensen
Grundvand

Bilag

Bilag 1 – Miljøvurderingsscreening
Bilag 2 – Oversigtskort

Kopi sendt til

- Ansøger (Egebjerg's kloakrenovering): jan@egebjergkloak.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- DN-Lokal: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet: lokalraad@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Ikast-Brande: ikast-brande@friluftsradet.dk
- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Museum Midtjylland: museummidtjylland@museummidtjylland.dk



Bilag 1 – Miljøvurderingsscreening

Påvirkning af grundvandsforekomst

Nedsivningsbassinet er beliggende inden for 2 regionale grundvandsforekomster (nr. dkmj_1065_ps og dkmj_1078_ks). Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomst nr. dkmj_1065_ps er god og den kemiske tilstand er god. Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomst nr. dkmj_1078_ks er god og den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider og nikkel. De generelle miljømål for grundvandsforekomster er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at nedsivningen hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for grundvandsforekomsten.

Grundvand og nærliggende borer

Nedsivningsbassin er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), indsatsområde (IO) og indvindingsoplandet til Uhre Vandværk. Uhre vandsærks indvindingsboringer DGU-nr. 104.3562 og DGU-nr. 104.1401 ligger hhv. 40 m sydvest og 54 m vest fra nedsivningsbassinet.

I driftfasen benytter Uhre Vandværk vand af drikkevandskvalitet til filterskyldevand og dermed forventes det at restproduktet består overvejende af okker fra råvandet som udfældes i okkerfældningsbassinet før vandes ledes til nedsivningsbassinet. Det dekanterede vand fra skyllevandet genanvendes i vandkredsløbet, idet det nedsiver og derved er med til at danne nyt grundvand.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at nedsivningen ikke vil påvirke mængden eller kvaliteten af det vand Uhre Vandværk pumper op.

Påvirkning af natur og vandløb

Det nærmeste vandløb er Tarp Bæk. Tarp Bæk er målsat i Vandplan 3 og § 3-beskyttet og er beliggende 1,3 m syd for nedsivningsbassinets placering. Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en sø som er beliggende 426 m vest for nedsivningsanlæggets placering.

På baggrund af anlæggets opbygning, kapacitet, samt afstanden til natur og vandløb, vurderer Ikast-Brande Kommune, at nedsivning af filterskyllevand hverken direkte eller indirekte vil påvirke målopfyldelsen for nogle vandløb og ikke vil medføre en tilstandsændring af nogle §3-beskyttede naturtyper.



Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område (Mose ved Karstoft Å) ligger ca. 5,6 km syd for nedsivningsbassinets placering. Ikast-Brande Kommune vurderer, at den store afstand mellem nedsivningen i forhold til Natura 2000-området betyder, at nedsivningen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området.

På baggrund af overstående vurderes det, at en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætning kan udelukkes.

Bilag IV-arter

Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området omkring nedsivningsbassinets placering. I området (inden for DCE's kvadrant) findes følgende arter: Vandflagermus, Sydflagermus, Ouder, Markfirben, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Ulv.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at nedsivningsbassinets placering ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Forureningskilder og risiko

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for 1,5 km for nedsivningsbassinets placering. Det er derfor usandsynligt, at nedsivningsanlægget vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Ikast-Brande Kommune vurderer ikke at nedsivning af filterskyldevand vil udgøre en forureningsrisiko da Uhre Vandværk benytter vand af drikkevandskvalitet til filterskyldevand og dermed forventes det at restproduktet består overvejende af okker fra råvandet som udfældes i okkerfældningsbassinets før vandes ledes til nedsivningsbassinets.



Støj

Ikast-Brande Kommune vurderer, at anlægsfasen ikke vil medføre støjgener for omkringliggende beboelse da den nærmeste beboelse ligger over 450 m væk. I driftsfasen forventes nedsivningen ikke at medføre støjgener.



Bilag 2 – Oversigtskort (ikke målfast)

Kort, der viser området, og placering af nedsivningsbassinet.



PRINCIPTEGNING FOR OPBYGNING AF RESERVOIR MED JORDVOLD (EJ MÅLFAST)

Espilsgårds Kvalitetssikring Esbjerg 98, 7330 Brande Tele: 40207514 E-Mail: bruno@espilsgaard.dk	
	Adresse: Uthavej 17, 7330 Brande
	Mail til: bruno@espilsgaard.dk
Dato: 11.06.2025 Revideret:	Taget af: Nedsivning / udsivningsanordning
	Form: A3 Skala: 1:500 Projekt af: Bruno Espilsgård Anvendelsesformål: Fortidsminder ved