

## Badevandsprofil for Hampen Sø

<b>Medlemsstat</b>	<b>Danmark</b>
Kommune	Ikast-Brande
DKBW nr.	1442
Stationsnummer	9550
Stationsnavn	Hampen Sø, p-plads
DKBW Navn kort	Hampen Sø, p-plads
Hydrologisk reference	S
UTMX	523619
UTMY	6208283
Reference net	EUREF89
UTMZone	32

## Overigtskort:



### Signaturforklaring:

	Information
	Parkeringsplads
	Toiletfaciliteter
	Badestrand
	Prøvetagningspunkt
	SOS Redningsnummer
	Varslingsskilte ved forurening





Badestranden i den vestlige ende af Hampen Sø



Badestranden i den nordlige ende af Hampen Sø

<p>Ansvarlig myndighed</p>	<p>Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Tlf.: 99 60 40 00 Hjemmeside: <a href="http://www.ikast-brande.dk">www.ikast-brande.dk</a></p>
<p>Badevandets kvalitet</p>	<p>Badevandet er klassificeret som "udmærket", hvilket er den bedste klassificering badevand kan have, jf. badevandsbekendtgørelsen. Følgende klassifikationer er mulige: udmærket kvalitet, god kvalitet, tilfredsstillende kvalitet og ringe kvalitet.</p> <p>Klassifikationen af badevandet i Hampen Sø er opgjort på basis af kontrolprøver fra de sidste fire år. Klassifikationen revideres hvert år inden badevandssæsonens start.</p> <p>Analyseresultaterne fra sæsonens kontrolprøver og yderligere information om badevandet kan ses på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside: <a href="http://www.ikast-brande.dk">www.ikast-brande.dk</a>.</p>
<p>Fysiske forhold</p>	<p>Badning er tilladt fra de to sandstrande på vestsiden og nordsiden af Hampen Sø.</p> <p>Den vestlige ende af søen, kaldet Lillesø, har en vanddybde på 2-3 meter. Den anden del af søen, kaldet Storesø, er op til 13 meter dyb.</p> <p>Sigtedybden i søen er god, normalt over 1 meter.</p>
<p>Geografiske forhold</p>	<p>Hampen Sø ligger på den jyske højderyg, 79 meter over havet. Den var tidligere omgivet af åbne heder, men er nu næsten omkranset af skov. Hampen Sø er en klarvandet, kalk- og næringsfattig sø på 67 ha, med afløb til Skjern Å.</p> <p>Søen er et såkaldt dødeishul og står direkte i forbindelse med grundvandsspejlet. Søen har ikke noget egentlig tilløb, bortset fra nogle små skovgrøfter.</p>

	<p>Vandudskiftningen er meget langsom, 1-2 år. Enhver form for fiskeri, sejlads eller anden færdsel på søen er forbudt, med mindre man er lodsejer.</p> <p>Ved badestranden i den vestlige ende af søen er der en P-plads, med indkørsel fra rute 13. Her findes informationstavle og toiletter samt borde og bænke.</p> <p>Ved Hampenbjergvej er der P-plads med adgang til badestranden, som ligger i den nordlige ende af søen.</p>
--	--

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder	Der er ingen kendte forureningskilder i nærområdet.
Risiko for blågrønalg (cyanobakterier)	Risikoen for opblomstring af blågrønalg vurderes at være lav.
Risiko for fytoplankton	Risikoen for opblomstring af fytoplankton vurderes at være lav.
Ved konstatering af forurening	Ved konstateret forurening, vil der blive skiltet ved de to P-pladser. Ligeledes vil der blive informeret på kommunens hjemmeside: <a href="http://www.ikast-brande.dk">www.ikast-brande.dk</a>
Revision	Badevandsprofilen er udarbejdet i februar 2011, og senest revideret i 2022. Badevandsprofilen skal revideres, hvis klassifikationen af badevandet ændres.